

Okenní servis s.r.o.  
Kubišova 2273/6a  
Praha 8 Libeň  
pan Geberle



V Praze dne 6. února 2013

**Věc: Dostupnost stavebního kování Roto Centro 100**

Stavební kování ROTO Centro 100 se již nevyrábí, není již skladem ani u německého výrobce ROTO Frank AG. V případě výměny určitých dílů kování ROTO C 100 je lze nahradit kovááním ROTO C 101. Výměnu lze provést u všech křídlových dílů a rámových uzávěrů. U závěsové strany (závěsy a ložiska) je nutné v případě výměny převrtat spodní ložisko, závěs a horní držák nůžek.

Díly kování ROTO C 101 se již nevyrábí sériově a jsou skladem v Německu. Termín dodání těchto dílů kování je cca 2-4 týdny od objednání. Cena dílů kování ROTO C101 je zhruba 3x vyšší než v době jejich sériové výroby.

V případě nutnosti rychlé výměny dílů kování ROTO C100 a C101, lze překovat celé okno na aktuálně dodávané kování ROTO NT. V takovém to případě je nutné vždy vyměnit všechny díly kování na celém okně.

Tomáš Bezouška

Odborný poradce v oblasti stavebního kování,  
spolupracující s firmou Kování R.T. a.s.